

Pos.	Artikel-Nr.			Preis netto
1	AHKMT0600001 Preisliste Seite 69	Hochkühlschrank Tiefkühlung GN2/1, 720x790x2050 mm	Gebrauchtgerät	1.200 €
2	AHKMT0600001 Preisliste Seite 69	Hochkühlschrank Tiefkühlung GN2/1, 720x790x2050 mm	beide Seitenwände leicht beschädigt	1.200 €
3	AHKMT0600001 Preisliste Seite 69	Hochkühlschrank Tiefkühlung GN2/1, 720x790x2050 mm	Maschinenfachblende, Tür u. rechte Seitenwand beschädigt	1.200 €
4	AHKMT0600001 Preisliste Seite 69	Hochkühlschrank Tiefkühlung GN2/1, 720x790x2050 mm	linke Seitenwand verkratzt, rechte Seitenwand verbeult	1.200 €
5	AHKMT0600001 Preisliste Seite 69	Hochkühlschrank Tiefkühlung GN2/1, 720x790x2050 mm	Flügeltüren leicht verkratzt, Seitenwand links kleine Delle -ohne Folie-	1.150 €
6	AHKMT0600001 Preisliste Seite 69	Hochkühlschrank Tiefkühlung GN2/1, 720x790x2050 mm	rechte Seitenwand hat kleine Delle	1.200 €
7	AHKMN0600001 Preisliste Seite 69	Hochkühlschrank Normalkühlung GN2/1, 720x790x2050 mm	Seitenwand links und rechts stark beschädigt, Maschinenfach beschädigt	800 €
8	AHKMN0600001 Preisliste Seite 69	Hochkühlschrank Normalkühlung GN2/1, 720x790x2050 mm	beide Seitenwände leicht beschädigt, Flügeltüre leicht verkratzt	1.000 €
9	AHKMN0600001 Preisliste Seite 69	Hochkühlschrank Normalkühlung GN2/1, 720x790x2050 mm	Flügeltüre, linke Seitenwand und Maschinenfach stark beschädigt	800 €
10	AHKMN0600001 Preisliste Seite 69	Hochkühlschrank Normalkühlung GN2/1, 720x790x2050 mm	Flügeltüre, Maschinenfachblende und Seitenwand stark beschädigt	700 €
11	AHKMN0600001 Preisliste Seite 69	Hochkühlschrank Normalkühlung GN2/1, 720x790x2050 mm	Gebrauchtgerät	1.000 €
12	AHKMN0600001 Preisliste Seite 69	Hochkühlschrank Normalkühlung GN2/1, 720x790x2050 mm	Gebrauchtgerät	1.000 €
13	AHKMN0600001 Preisliste Seite 69	Hochkühlschrank Normalkühlung GN2/1, 720x790x2050 mm	Seitenwand rechts und Maschinefach rechts verbeult	1.000 €
14	AHKMN013-02 Preisliste Seite 70	Kühlschrank mit 2 Türen 1440x790x2050 mm	Türe, linke Seitenwand u. Rückwand beschädigt	1.800 €
15	AKTT07950CEV Preisliste Seite 62	Kühltisch, links Flügeltüre, rechts 2 Schubladen, 950x700x850 mm	gebrauchtes Gerät (aus Garantie-Reparatur)	550 €
16	AKTT07950CEV Preisliste Seite 62	Kühltisch, 2 Flügeltüre, 950x700x850 mm	beide Seitenwände leicht beschädigt, Tischplatte verkratzt	500 €
17	AKTP079500EV Preisliste Seite 62	Belegstation für Pizza 950x700x850/1120 mm	beide Seitenwände leicht beschädigt	500 €
18	AKTS079500EV Preisliste Seite 61	Saladette, 2 Flügeltüren, 950x700x850 mm	beide Seitenwände leicht beschädigt	450 €
19	AAKM012400 + 700726 Preisliste Seite 74	Abfallkühler mit 1 Tür für 1 240 l-Behälter, 1020x870x1200 mm	linke Seitenwand und Flügeltüre beschädigt	1.400 €
20	AGTM721L81-2/2	Getränketheke, 1 Becken links, 4 Züge, 1550x700x980 mm	Gebrauchtgerät	1.900 €